再発防止対策（その２：管理の徹底）



〈エリア管理責任者：当社社員〉
・共用通路を含む作業環境、異物混入防止、ベント管養生等の確認

〈D/W出入口専任監視員：当社委託の専任監視員〉
・工具、機材等の管理番号、所有者等の確認
・持込物品の員数管理状況の確認



再発防止対策（その１：開口部養生）

（ビニールシート養生なし）

ベント管開口部を全て養生し、物理的な落下防止を図ります。

（ビニールシート養生）

作業管理改善活動（合同推進チーム）

当社と協力企業が協働で作業管理の改善検討会を設置し、現場作業や管理の実態を把握した上で、新たなルールや管理のあり方などについて改善活動を一体となって展開していきます。

当社と主要な元請企業による合同推進チームの事務所開き（11月19日）

現場パトロールの様子

推進チームが抽出した課題・好事例(例)

課題

作業中に床に置かれた工具類

作業靴履替え所の近くに開口部

好事例

ゴミが捨てやすい環境作り（ゴミの分別箱の設置）

取り外した配管についても開口部養生

潜在的な背景まで踏み込んだ改善へ

再発防止対策（その３：報告しやすい環境づくり）

下記の対策を徹底することにより、誤って工具・機材等を落下させた場合でも、確実かつ速やかに報告がなされる環境づくりに努めます。

◆定期検査毎に原子炉起動前にプール内の水中を確認
◆プール内の落下物は当社が回収
◆報告により不利益が生じることはなく、むしろ報告を高く評価

ダイバーによる潜水作業
（S.G.Pinney&Associates.inc.提供）

○7号機関係

・原子炉給水ポンプ欠損、制御棒案内管で発見された異物に関連して、給水加熱器・原子炉圧力容器・制御棒案内管等の点検を実施。

7号機の点検・補修状況



炉内点検

原子炉冷却材再循環ポンプの異物



原子炉給水ポンプ欠損の状況

▼質疑応答・意見・感想

●下請・孫請との関係

Q 下請・孫請の仕事に東電は立ち会っているのか。東電の責任者が最後まで仕事を確認すれば、異物混入など起きないはず。今回の問題が起き