

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 安全協定に基づく月例状況確認【1月12日】

新潟県・柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

- ・ 7号機タービン建屋シャッター制御盤焦げ跡について
1月16日に発生した7号機タービン建屋シャッター制御盤の焦げ跡について原因の説明を受けるとともに、現場確認を行いました。
- ・ 管理区域内における漏えい水処理について
1月1日能登半島地震の際に溢水した使用済燃料プール水への対応（管理区域内における漏えい水の処理）について説明を受けました。

2 新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会【1月29日】

以下に関する議論を傍聴しました。

- ・ 柏崎刈羽原子力発電所に対する核物質防護に係る追加検査の結果について
- ・ 東京電力ホールディングス(株)の原子力事業者としての適格性に係る判断の再確認結果について
- ・ 令和6年能登半島地震の影響について（報告）

3 市町村による原子力安全対策に関する研究会 実務担当者会議【2月6日】

以下に関する説明を受け、質疑応答を行いました。

- ・ 新潟県の原子力安全対策について
- ・ 国の原子力安全対策について
- ・ 柏崎刈羽原子力発電所に関する原子力規制の現状について

以上

地域の会 ご質問に対する回答

令和6年2月7日

刈羽村総務課

【竹内委員からのご質問】

質問1 柏崎刈羽原子力発電所敷地内の能登半島地震による液状化の実態調査について

③：新潟県・柏崎市・刈羽村が、能登半島地震後「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書」に基づく立入調査等（第10条）に基づく立入調査等状況確認（第11条）をいつどのように実施し、どんな結果だったのかを教えてください。

【回答】

能登半島地震発生後に行った点検で発電所の設備に異常は確認されなかったこと、使用済燃料プールからの溢水があった（ただし、管理区域外への漏えいは確認されなかった）ことについて東京電力から報告を受けました。

1月12日、新潟県、柏崎市とともに状況確認を実施して、溢水した使用済燃料プール水の対応（管理区域内における漏えい水の処理）について説明を受け、適切に処理されていることを確認しました。