

委員質問・意見等

(11月9日) 受付分

( 高桑委員 )

● 東京電力(株) に対する 質問

( 1号機高経年化対策に関して再質問 )

回答いただいた「耐震裕度が必ずしも十分ではない配管：原子炉再循環系、原子炉冷却材  
浄化系、給水加熱器ドレン系、タービングランド蒸気系」は、重要な配管に思えます。

いただいた回答内容に関して質問です。

- ・配管の耐震は、配管の減肉量で評価されるということですが、配管が減肉する原因は  
何ですか
- ・配管サポートの追加等（約30箇所）の耐震工事をしたとのことですが、どのような  
工事なのですか