

委員質問・意見等

(5月10日) 受付分

(宮崎委員)

● 東京電力 に対する 質問

(5/10 定例会で配布された資料P40) 2015年2月、審査会合において、「・・・一部の基準地震動に対しては通常の許容値を満足しない」と説明にあります。

この説明は、説明者の一存で行ったものではないと思います。

当然、文書で示して行ったと思います。とすれば、東電公認の文書であれば、今回の事件は「企業ぐるみ」で起こされたと理解してよろしいでしょうか。

(5月16日) 受付分

(竹内委員)

● 東京電力 に対する 質問

次回、免震重要棟の説明があるとのことでしたので、もし原発で事故があった時どうなるかをイメージできるよう①～③を教えてください。

- ① 5号機の緊急時対策所230㎡で事故時対応とのことだが、柏崎刈羽原発の免振重要棟の広さは何㎡あったのか？
- ② 事故対応時に必要な機器は、どのくらいの面積を要するのか？
- ③ 5号機緊急対策所は、機器や物品を入れたうえで、何人くらいの職員が駐在できる広さなのか？

以上、よろしくお願いいたします。