

各プラントの状況及び今後の見通しについて

(注) 今後の進捗によって変更の可能性あり

平成16年2月13日

| | プラント状況 | シュラウド | 再循環系配管 | 格納容器 漏えい率検査 |
|-----|--------|--------|--------|------------------------|
| 1号機 | 停止中 | 補修工事終了 | 補修工事終了 | 実施済 |
| 2号機 | 停止中 | 補修工事終了 | 補修工事中 | 16年4月になる見込み |
| 3号機 | 停止中 | 補修工事終了 | 補修工事終了 | 16年2月下旬～3月上旬頃 実施見込み |
| 4号機 | 運転中 | (ひび無し) | 補修工事終了 | 実施済 |
| 5号機 | 停止中 | 補修工事終了 | 補修工事終了 | 16年3月中旬～下旬頃 実施見込み |
| 6号機 | 運転中 | (ひび無し) | 設備なし | 実施済 |
| 7号機 | 調整運転中 | (ひび無し) | 設備なし | 実施済 |