

## 各プラントの状況及び今後の見通しについて

(注) 今後の進捗によって変更の可能性あり

平成16年4月7日

	プラント状況	シュラウド	再循環系配管	格納容器 漏えい率検査
1号機	起動中	補修工事終了	補修工事終了	実施済
2号機	停止中	補修工事終了	補修工事終了	4月中旬以降
3号機	停止中	補修工事終了	補修工事終了	実施済
4号機	運転中	(ひび無し)	補修工事終了	実施済
5号機	停止中	補修工事終了	補修工事終了	実施済
6号機	運転中	(ひび無し)	設備なし	実施済
7号機	運転中	(ひび無し)	設備なし	実施済