

配管減肉の事象について

配管が全体的に減肉し、破断



(関西電力(株)HPより)

関西電力(株)美浜発電所3号機

直径 約56cm 温度 約140 約9気圧

配管が部分的に減肉し、
ピンホール（直径1mm程度）が発生



東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所1号機

直径 約6cm 温度 約150 約2気圧