

前回定例会以降の動き

柏崎市危機管理部 防災・原子力課

1 安全協定に基づく月例状況確認【9月9日】

新潟県・刈羽村と共同で以下について、状況確認を実施した。

- ・ 5号機原子炉建屋地下1階ケーブルトレイ貫通部
- ・ 4号機原子炉建屋トップベント
- ・ 7号機ブローアウトパネル
- ・ 7号機原子炉建屋トップベントレバーブロック

以上