

## 地域の会前回定例会以降の動き

令和6年6月5日

新潟県防災局原子力安全対策課

## 1 安全協定に基づく状況確認

(1) 5月9日、柏崎市、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。

[主な確認内容]

- 5号機緊急時対策所とSA設備をつなぐ電源ケーブルの一部が火災防護区画を外れて敷設されていた事象について原因や対応状況等の説明を受けるとともに、現地を確認しました。

(2) 6月3日、柏崎市、刈羽村とともに、発電所の年間状況確認を実施しました。

[主な確認内容]

- 2023年度運転保守状況（故障・トラブル等）の内容を確認しました。
- 燃料装荷後の健全性確認について説明を受けるとともに、現場を確認しました。
- 核物質防護対策（複数の生体認証等）について説明を受け、現状を確認しました。

## 2 新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会

6月4日、令和6年度第2回技術委員会を開催し、柏崎刈羽原子力発電所の安全対策について確認しました。これまでの東京電力の説明に疑問が残る事項等について原子力規制庁から説明を受け、質疑を行うとともに、とりまとめ方針案について確認しました。

また、東京電力から火災防護区画外へのケーブルの敷設について説明を受け、質疑を行いました。

※委員会資料は次のホームページに掲載しています。

<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/genshiryoku/0669119.html>



## 3 その他

6月3日：報道発表[本日6時31分頃に発生した地震により柏崎刈羽原子力発電所に異常は確認されていません（第1報）]

6月3日：報道発表[本日6時31分頃に発生した地震について東京電力が発電所構内をパトロールしたところ、柏崎刈羽原子力発電所の設備に異常はありませんでした。（最終報）]

令和6年6月3日

7時15分

防災局原子力安全対策課

**本日6時31分頃に発生した地震により  
柏崎刈羽原子力発電所に異常は確認されていません  
(第1報)**

本日6時31分頃に発生した地震（県内最大震度4）により、柏崎市で震度4、刈羽村で震度4の震度が観測されましたが、柏崎刈羽原子力発電所に、現在、異常は確認されていません。

柏崎刈羽原子力発電所は、現在、全号機とも定期点検により停止中です。

なお、県が実施している放射線モニタリングでは、異常な値は検出されていません。発電所周辺の県放射線モニタリングの状況はこちらからご覧いただけます。

<http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/>

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全調整監 飯吉

(直通) 025-282-1693 (内線) 6460

令和6年6月3日

12時15分

防災局原子力安全対策課

**本日6時31分頃に発生した地震について  
東京電力が発電所構内をパトロールしたところ、  
柏崎刈羽原子力発電所の設備に異常はありませんでした。  
(最終報)**

本日6時31分頃に発生した地震（県内最大震度4）により、柏崎市で震度4、刈羽村で震度4の震度が観測されました。

11時38分、東京電力から、発電所構内をパトロールしたところ、全号機とも異常はなかったと報告を受けました。

柏崎刈羽原子力発電所は、現在、全号機とも定期点検により停止中です。

なお、県が実施している放射線モニタリングでは、異常な値は検出されていません。発電所周辺の県放射線モニタリングの状況はこちらからご覧いただけます。

<http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/>

本件についてのお問い合わせ先  
原子力安全対策課 課長補佐 大谷  
(直通) 025-282-1639 (内線) 6463